

■放射能測定結果

東日本大震災で被災した福島第一原子力発電所における放射性物質漏洩事故発生に伴い、当組合のごみ焼却施設（エコパークしおや）及びし尿処理施設（しおやクリーンセンター）の焼却灰等に含まれる放射性セシウム等の濃度測定を実施しました。

しおやクリーンセンターの汚泥については現在エコパークしおやで焼却しているため、焼却灰の放射能測定は実施していません。

また、エコパークしおやの放射能測定については、エコパークしおやの運転管理業務受注者により測定された結果となります。

今後も測定結果をホームページにて公表します。

○塩谷広域行政組合所管施設の放射能測定結果

試料採取日	施設名	対象試料	核種	放射能濃度 [ベクレル/kg]	暫定基準値 [ベクレル/kg]		
令和2年 1月14日	エコパークしおや (矢板市安沢地内)	主灰 *1	1号炉	ヨウ素131	不検出	8,000	
				セシウム134	不検出		
				セシウム137	30		
				計	30		
			2号炉	ヨウ素131	不検出		8,000
				セシウム134	不検出		
		セシウム137		42			
		計		42			
		飛灰 *2	ヨウ素131	不検出	8,000		
			セシウム134	12			
			セシウム137	171			
			計	183			
令和2年 1月9日	しおやクリーンセンター (矢板市安沢地内)	放流水	ヨウ素131	不検出			
			セシウム134	不検出			
			セシウム137	不検出			

\*1：「主灰」とは燃やしたごみの燃えがらの灰のことをいう。

\*2：「飛灰」とはろ過式集じん器（エコパークしおやでは「バグフィルター」が該当）などで捕集した排ガスに含まれるダスト（ばいじん）のことをいう。