

## 放射能濃度測定結果

放射性物質汚染対策特別措置法第8条第2項の規定に基づき、当組合のごみ処理施設（エコパークしおや）及びし尿処理施設（しおやクリーンセンター）の焼却灰等に含まれる放射性セシウム等の濃度測定を実施しました。

しおやクリーンセンターにおいて発生する汚泥についてはエコパークしおやで焼却しているため、焼却灰の放射能濃度測定はエコパークしおやにて実施しております。

今後も測定結果をホームページにて公表いたします。

### ○ 塩谷広域行政組合所管一般廃棄物処理施設における放射能濃度測定結果

試料 採取日	施設名	対象試料		核種	放射能濃度 [ベクレル/kg]	暫定基準値 [ベクレル/kg]
令和7年 11月5日	エコパークしおや (矢板市安沢3640)	主灰 ※1	1号炉	ヨウ素131	不検出	8,000
				セシウム134	不検出	
				セシウム137	26	
				計	26	
		2号炉		ヨウ素131	不検出	8,000
				セシウム134	不検出	
				セシウム137	25	
				計	25	
		飛灰 ※2		ヨウ素131	不検出	8,000
				セシウム134	不検出	
				セシウム137	95	
				計	95	
令和7年 11月4日	しおやクリーンセンター (矢板市安沢3622-1)	放流水		ヨウ素131	不検出	
				セシウム134	不検出	
				セシウム137	不検出	

※1 「主灰」とは燃やしたごみの燃えがら（灰）のことをいう。

※2 「飛灰」とはろ過式集じん器（エコパークしおやでは「バグフィルター」が該当）などで捕集した排ガスに含まれるダスト（ばいじん）のことをいう。